

Räumnadelliste

Nutbreite		Zuglänge
3 P9	-6 -31	30
3 JS9	+12,5 -12,5	30
3 H7	+10 0	35

4 P9	-12 -42	50
4 P9	-12 -42	60
4 JS9	+15 -15	30
4 JS9	+15 -15	100
4 H7	+12 0	30
4 H7	+12 0	30
4 H9	+30 0	50

4,76 H9	+30 0	
---------	----------	--

5 P9	-12 -42	35
5 JS9	+15 -15	35
5 H7	+12 0	35
5 H8	+18 0	35

6 P9	-12 -42	50
6 P9	-12 -42	45
6 P9	-12 -42	28
6 JS7	+6 -6	60
6 H7	+12 0	45
6 H9	+36 0	45
6 E10	+68 +20	60
6 C11	+145 +70	120

6,4		
-----	--	--

Nutbreite		Zuglänge
7 C11	+170 +80	

8 P9	-15 -51	50
8 P9	-15 -51	50

8 P9	-15 -51	??
8 JS9	+18 -18	50
8 H7	+15 0	50
8 H8	+22 0	60
8 H8	+22 0	60
8 C11	+170 +80	80
8 C11	+170 +80	80
8 C11	+170 +80	80

10 P9	-15 -51	70
10 P9	-15 -51	68
10 H7	+15 0	110
10 H8	+22 0	80
10 H8	+22 0	60
10 C11	+170 +80	80

12 P9	-18 -61	70
12 P9	-18 -61	35
12 H7	+18 0	60
12 H7	+18 0	?
12 H9	+43 0	60

Nutbreite		Zuglänge
14 P9	-18 -61	90
14 H7	+18 0	60
14 H9	+43 0	?

16 P9	-18 -61	110
16 P9	-18 -61	60
16 H7	+18 0	110

18 P9	-18 -61	100
18 JS9	+21,5 -21,5	110

20 P9	-22 -74	110
20 H7	+21 0	150